

Precision Zero Air 3.5L



Flammenunterstützungsgas für GC.

Artikelnummer: 60-3500 (230V) | 60-3501 (110V)



Beschreibung

Die Precision - Nullluftgeneratoren sind speziell sauber, trocken, kohlenwasserstofffreier Luft zu versorgen als Flammstützgas für GC werden verwendet, um sowohl bei Standard- und Nachweisgrenzen verfolgen.



Generator Details

- **Gasarten:** Null-Luft
- **Integrierter Kompressor:** Nein

Hauptmerkmale

- Integriert sich nahtlos in andere Präzisionseinheiten
- Kohlenwasserstoffgehalt (als Methan) & lt; 0,05 ppm für marktführende Reinheit
- Mindestanforderungen an die Lebensdauer, kein teurer Austausch der Katalysatorkammer
- Vermeiden Sie das Eindringen von Verunreinigungen in das System (beim Auswechseln leerer Zylinder)
- Kein Risiko, dass während der Analyse das Gas ausgeht
- Kompatibel mit Präzisionsluft
- Beleuchtungsfunktion für den Kompressorstatus (bernsteinfarbenes Aufwärmen, grün bereit)
- 12 Monate umfassende Vor-Ort-Garantie

Technische Spezifikationen

Precision Zero Air 3.5L Gasgenerator

Gasart	Null-Luft
Maximaler Gasfluss:	3.5L/min
Max. Ausgangsdruck:	80psi/5,5bar
Kohlenwasserstoffgehalt:	<0.05ppm
Max. Ausgangsdruck:	80psi/5,5bar
Gasanschluss:	1 x 1/4" BSPP
Minimaler Eingangsdruck:	90psi/6,2bar
Maximaler Eingangsdruck:	145psi/10bar
Min Air Inlet Flow:	3.5 L/min
Minimale Zuluftqualität:	ISO 8753-1:2010 Class 1.4.1 or Precision Air Compressor
Startzeit:	60 Minutes
Stromspannung:	110 / 230 ± 10% V
Frequenz:	50 / 60 Hz
Strom:	1 - 2 A
Wärmeabgabe:	785
Maximale Betriebstemperatur:	35°C / 95°F
Akkreditierungen:	CE, FCC, CSA
Größe (HxBxT) mm	156 x 380 x 540 mm
Größe (HxBxT) Zoll	6,1 x 15 x 21,3 inches
Gewicht des Generators	16kg / 35,2lbs

[PEAK Protected]™

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

